

FEATURES:

- Temperature range: -10°C to 220°C /14°F to 428°F
- Water resistant
- 8" Probe length

EASY-TO-USE, EASY-TO-READ:

1. Press the ON/OFF button to activate the thermometer.
2. Press the °C/°F button to toggle between Celsius and Fahrenheit.
3. Insert the stainless steel probe into the measuring object, the measuring temperature will show on the LCD display.

MIN/MAX MEMORY:

1. Press the MIN/MAX button to display the maximum temperature measured.
2. Press once more for the minimum temperature measured.
3. To erase, press the MIN/MAX button to display the maximum temperature reading, then press the CLEAR button ("---" will appear).
4. Press the MIN/MAX button again to display the minimum temperature reading, then press the CLEAR button ("---" will appear).

CAUTION:

1. Always keep the LCD and electronic module away from extreme/direct heat or cold. Always leave 1" (2.5 cm) distance between the electronic module and the measuring object along the probe.
2. Do not use a scouring pad or other abrasive substance to clean the stainless steel probe.

ONE YEAR WARRANTY**TEMPERATURE RANGES****PLAGES DE TEMPÉRATURE**

FOOD / ALIMENTS	°F	°C
Chicken/Poulet	350	177
Onions/Oignons	350	175
Doughnuts/Beignes	350-375	177-190
Fritters/Beignets	350-375	177-190
Oysters, Scallops/Huîtres, pétoncles	350-375	177-190
French Fried Potatoes/Frites	350-375	175-190
Croquettes/Croquettes	375-385	190-196
Eggplant/Aubergine	375-385	190-196

PRODUCT / PRODUIT	TEST / ESSAI	°F	°C
Syrup/Sirop	Thread/Fils	230-234	110-112
Fudge/Fudge	Soft ball/Boule molle	234-240	112-116
Caramels/Caramels	Firm ball/Boule ferme	244-248	118-120
Divinity, Marshmallows/ Fudge blanc divinity, guimauve	Hard ball/Boule dure	250-266	121-130
Popcorn balls, Butterscotch/mais éclaté, caramel écossais	Soft crack/Petit cassé	265-270	130-132
Taffies, Brittle/Croquant, nougatine	Hard crack/Grand cassé	300-310	149-154
Glaze, Barley, Sugar/ Glaze, sucre d'orge	Clear Liquid/Liquide clair	320	160

CARACTÉRISTIQUES :

- Gamme de température : -10 °C à 220 °C / 14 °F à 428 °F
- Résistant à l'eau
- Sonde d'une longueur de 8 po

FACILE À UTILISER - FACILE À LIRE :

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour activer le thermomètre.
2. Appuyez sur le bouton °C/°F pour alterner entre Celsius et Fahrenheit.
3. Insérez la sonde en acier inoxydable dans le contenu à mesurer; la température mesurée s'affichera sur l'écran ACL.

MÉMOIRE MAX/MIN :

1. Appuyez sur le bouton MIN/MAX pour afficher la température maximale mesurée.
2. Appuyez encore une fois sur ce bouton pour afficher la température minimale mesurée.
3. Pour effacer la mesure en mémoire, appuyez sur le bouton MIN/MAX pour afficher la mesure de la température maximale, puis appuyez sur le bouton CLEAR ("---" apparaîtra).
4. Appuyez de nouveau sur le bouton MIN/MAX pour afficher la mesure de la température minimale, puis appuyez sur le bouton CLEAR ("---" apparaîtra).

AVERTISSEMENTS :

1. Veuillez toujours garder l'écran ACL et le module électronique loin de la chaleur ou du froid direct ou extrême. Laissez toujours une distance de 1 po (2,5 cm) entre le module électronique et le contenu à mesurer le long de la sonde.
2. N'utilisez pas de tampon à récurer ou autre substance abrasive pour nettoyer la sonde en acier inoxydable.

GARANTIE D'UN AN